



Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus

Pag. 1 di 7

## A32 TORINO – BARDONECCHIA

### AUTORIZZAZIONE LAVORI N.1

### ORDINANZA N.13 – 24

*Documento Autorizzativo emesso ai sensi del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada  
e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*

### **SITAF S.p.A.**

Concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già ANAS)  
per la costruzione, esercizio e gestione dell'Autostrada A32 Torino –  
Bardonecchia e sue pertinenze, in forza della “Convenzione Unica del  
22.12.2009, integrata e resa esecutiva con Atto di recepimento delle  
prescrizioni CIPE del 12.11.2010” e successivo Atto Aggiuntivo sottoscritto  
digitalmente in data 22 febbraio 2018, reso esecutivo mediante la sua  
registrazione alla Corte dei Conti in data 23 Aprile 2018;

### **considerato**

che occorre dare avvio agli interventi di adeguamento alla direttiva Gallerie  
2004/54/CE della galleria Mompantero **in direzione Bardonecchia;**

### **autorizza**

l'Impresa “SINELEC S.p.A.”, con sede legale in località Passalacqua 2/2 -  
15057 Tortona (AL), in occasione dello svolgimento delle attività lavorative  
di cui sopra, alle seguenti modifiche della circolazione stradale dal giorno  
**13 febbraio al 31 agosto 2024:**

➤ *Parzializzazione della corsia di sorpasso dalla p.k. 39+750 a  
36+600, in direzione Torino, dalle ore 05:00 del 13 febbraio fino  
all'attivazione del doppio senso di circolazione previsto nella  
giornata del 14 febbraio 2024;*

➤ *Chiusura della carreggiata in direzione Bardonecchia tra la p.k.*

*Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.*

Sede Legale e Uffici Amministrativi: Via San Giuliano, 2 – 10059 Susa (TO) – Tel. 0039 0122.62.16.21 (r.a.) – PEC: sitaf@legalmail.it  
Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia - Via Torino 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0039 0122.62.17.66 - email: a32.autofrejus@sitaf.it  
Direzione d'Esercizio T4 – Piazzale Difensiva – 10052 Bardonecchia (TO) – Tel. 0039 0122.90.90.11 – email: traforodelfrejus@sitaf.it  
Società per Azioni – Capitale Sociale € 65.016.000,00 i.v. – R.E.A. TO 313530 – Registro Imprese Torino, C.F. e P.IVA n°: 00513170019



Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus

Pag. 2 di 7

*36+600 e 37+700, dal 14 febbraio fino al 31 agosto 2024.*

➤ *Consequente istituzione di doppio senso di circolazione nella direzione contigua, comportante:*

- **Parzializzazione della corsia di sorpasso in direzione Torino tra la pk 39+750 e 36+600, per consentirne l'utilizzo al flusso veicolare diretto verso Torino.**
- **Parzializzazione della corsia di sorpasso in direzione Bardonecchia dalla pk 34+750.**
- **Scambio di carreggiata nel by pass esterno della galleria Mompantero, lato Torino, alla pk 36+600.**
- **Rientro nella carreggiata in direzione Bardonecchia nel by pass esterno della galleria Mompantero, lato Bardonecchia, alla pk 37+700.**

La posa del cantiere comporterà il rispetto delle seguenti indicazioni:

- Limitazione della velocità all'interno del doppio senso a 60 km/h
- Realizzazione di n. 2 corsie separate di larghezza pari a m. 3,70 delimitate da una doppia fila di delineatori flessibili e di segnaletica orizzontale (doppie strisce continue gialle di larghezza 20 cm ciascuna);
- Chiusura fisica (e non presidiata) h24 della rampa ingresso in A32 direzione Bardonecchia dello svincolo di Susa Est che in caso di necessità, e a discrezione della DE, dovrà essere amovibile.

Si precisa che, nella prossima primavera, indicativamente dopo la data del



Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus

Pag. 3 di 7

29/04/2024, è previsto in *Ordinaria/Straordinaria Manutenzione*, il ripristino approfondito del manto stradale sul Viadotto Brunetta dell'A32 (da p.k. 38+140 a p.k. 38+868) in carreggiata dir. Bardonecchia, tale per cui il varco di rientro di cui sopra potrebbe essere spostato al p.k. 38+960 a seguito dello smontaggio del varco ivi presente in spartitraffico e previa attivazione di ogni attività propedeutica all'attivazione del medesimo.

Si demandano all'impresa "**SINELEC S.p.A.**", con sede legale in località Passalacqua 2/2 - 15057 Tortona (AL), l'esecuzione delle lavorazioni e all'impresa "**RO.S.S. Srl**" con sede in via San Giuliano n.2 Susa (TO), la realizzazione delle attività di posa della relativa e pertinente segnaletica del cantiere nonché gli oneri di guardiania ed illuminazione.

Data la natura del cantiere, la sorveglianza del cantiere sarà assicurata dalla presenza costante (h24) di:

- N. 4 addetti, suddivisi in n. 2 guardiani fissi presso la testata di valle e n. 2 guardiani fissi presso la testata di monte con il compito di:
  - Controllo dell'efficienza della segnaletica in testata.
  - Segnalare tempestivamente al PCC A32 le possibili turbative al traffico;
  - Gestione delle perturbative secondo specifiche istruzioni operative;
- N.1 guardiano/pattugliatore, con il compito di:
  - Effettuare il giro di controllo del cantiere ogni 60 (sessanta) minuti;

*Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.*

Sede Legale e Uffici Amministrativi: Via San Giuliano, 2 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0039 0122.62.16.21 (r.a.) - PEC: sitaf@legalmail.it  
Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia - Via Torino 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0039 0122.62.17.66 - email: a32.autofrejus@sitaf.it  
Direzione d'Esercizio T4 - Piazzale Difensiva - 10052 Bardonecchia (TO) - Tel. 0039 0122.90.90.11 - email: traforodelfrejus@sitaf.it  
Società per Azioni - Capitale Sociale € 65.016.000,00 i.v. - R.E.A. TO 313530 - Registro Imprese Torino, C.F. e P.IVA n°: 00513170019



Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus

Pag. 4 di 7

- Controllo dell'efficienza della segnaletica del cantiere;
- Segnalare tempestivamente al PCC A32 le possibili turbative al traffico;
- Ripristino immediato della segnaletica lungo l'estesa del cantiere su propria verifica o su segnalazione della Viabilità A32 e del PCC A32;
- Gestione delle perturbative secondo specifiche istruzioni operative;
- N.1 presidio antincendio posizionato presso l'imbocco lato monte della galleria Mompantero, con il compito di:
  - Segnalare tempestivamente al PCC A32 le possibili turbative al traffico;
  - Intervento sugli eventi perturbativi della viabilità, secondo specifiche istruzioni operative;
- N.1 presidio antincendio posizionato presso l'imbocco lato valle della galleria Mompantero, con il compito di:
  - Segnalare tempestivamente al PCC A32 le possibili turbative al traffico;
  - Intervento sugli eventi perturbativi della viabilità, secondo specifiche istruzioni operative;
- N.1 presidio di soccorso meccanico posizionato nei pressi dello scambio di carreggiata, con il compito di:
- Intervento sugli eventi perturbativi della viabilità, secondo specifiche istruzioni operative;

*Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.*

Sede Legale e Uffici Amministrativi: Via San Giuliano, 2 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0039 0122.62.16.21 (r.a.) - PEC: sitaf@legalmail.it  
Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia - Via Torino 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0039 0122.62.17.66 - email: a32.autofrejus@sitaf.it  
Direzione d'Esercizio T4 - Piazzale Difensiva - 10052 Bardonecchia (TO) - Tel. 0039 0122.90.90.11 - email: traforodelfrejus@sitaf.it  
Società per Azioni - Capitale Sociale € 65.016.000,00 i.v. - R.E.A. TO 313530 - Registro Imprese Torino, C.F. e P.IVA n°: 00513170019



Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus

Pag. 5 di 7

I mezzi in dotazione dovranno avere idoneo dispositivo lampeggiante dotato di alta capacità visiva e adeguate dimensioni, da tenere sempre attivi, inoltre dovranno essere riconoscibili con l'apposizione di marchio/logo di impresa sulle portiere. Il personale presente e/o operante nel cantiere dovrà inderogabilmente, per tutto il tempo della permanenza in cantiere, indossare indumenti ad alta visibilità (D.P.I.) ed idoneo cartellino identificativo.

È indispensabile avere un'adeguata scorta di materiale segnaletico presso il cantiere, con particolare attenzione per le cascate luminose.

#### **Prescrizioni particolari**

Considerato che durante le attività verrà prevista la chiusura della carreggiata in direzione Bardonecchia con consequenziale doppio senso di circolazione nella direzione opposta, a valle dello studio sull'analisi del rischio, affidato da SITAF al gruppo SINA e redatto con il supporto dello studio Lombardi, di seguito vengono riportate le misure in ambito cantieristico che, in occasione delle attività oggetto della presente, la Concessionaria metterà in campo e volte, dunque, a limitare ulteriormente i livelli di rischio per l'utenza.

- **Mitigazione del rischio**

- Separazione fisica tra le corsie mediante doppia fila di defleco e doppia striscia

- **Misure impiantistiche**

- Predisposizione sistema di chiusura della galleria mediante presidio dedicato con operatore ad ogni imbocco (n.1 presidio lato monte e precisamente nella piazzola presente al p.k. 37+750 circa in dir. Torino presso l'imbocco della Galleria in questione –

*Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.*

Sede Legale e Uffici Amministrativi: Via San Giuliano, 2 – 10059 Susa (TO) – Tel. 0039 0122.62.16.21 (r.a.) – PEC: sitaf@legalmail.it  
Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia - Via Torino 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0039 0122.62.17.66 - email: a32.autofrejus@sitaf.it  
Direzione d'Esercizio T4 – Piazzale Difensiva – 10052 Bardonecchia (TO) – Tel. 0039 0122.90.90.11 – email: traforodelfrejus@sitaf.it  
Società per Azioni – Capitale Sociale € 65.016.000,00 i.v. – R.E.A. TO 313530 – Registro Imprese Torino, C.F. e P.IVA n°: 00513170019



Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus

Pag. 6 di 7

n.1 presidio lato valle all'interno della cantierizzazione che verrà predisposta, prima del varco di scambio, nella corsia di sorpasso) che, solo su richiesta del PCC A32, dovrà prontamente bloccare il flusso veicolare alle rispettive testate di cantiere e avere, quindi, funzione anche di "semaforo".

- Rinforzo della segnalazione circa il rispetto dell'inter-distanza anche nella direzione opposta al normale senso di marcia attraverso l'apposizione della segnaletica verticale ad entrambi gli imbocchi e ripetuta all'interno del fornice.

- **Misure organizzative**

- La galleria in questione è fornita di n. 2 bypass. Nell'ambito dei lavori di cui alla presente, l'organizzazione del cantiere dovrà consentire sempre l'accesso ad almeno un bypass;
- Predisposizione servizio antincendio con possibilità di intervento da entrambe le direzioni entro 5 minuti;
- L'organizzazione del cantiere nella canna chiusa al traffico (direzione Bardonecchia) non deve impedire il transito ai soccorsi nel tratto dal by-pass utilizzabile ad uno dei portali.

### **Trasporti Eccezionali**

Per i Trasporti Eccezionali fino a m. 3,30 di larghezza nessuna limitazione.

Data la tipologia dei lavori non saranno ammesse deroghe.

L'esercizio delle tratte interessate direttamente o indirettamente dagli interventi verrà attuato in conformità alle prescrizioni di volta in volta



Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus

Pag. 7 di 7

emanate dalla Direzione di Esercizio.

Le limitazioni ed i divieti di cui sopra saranno resi noti agli utenti con l'apposizione dei rispettivi segnali.

Per quanto altro non specificato si rimanda all'Ordinanza 13/2024 già a Vostre mani.

Prot. 2004 /2024

Susa, 9 /02/2024

DEA32/FP/vp

Il Direttore d'Esercizio A32

Salvatore Sergi

*L'Ordinanza viene trasmessa a:*

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Autostrade Genova;*

*Polizia Stradale Compartimento e Sezione di Torino e Sottosezione di Susa;*

*Città Metropolitana Torino;*

*Città di Susa;*

*Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.*

Sede Legale e Uffici Amministrativi: Via San Giuliano, 2 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0039 0122.62.16.21 (r.a.) - PEC: sitaf@legalmail.it  
Direzione d'Esercizio A32 Torino-Bardonecchia - Via Torino 127 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0039 0122.62.17.66 - email: a32.autofrejus@sitaf.it  
Direzione d'Esercizio T4 - Piazzale Difensiva - 10052 Bardonecchia (TO) - Tel. 0039 0122.90.90.11 - email: traforodelfrejus@sitaf.it  
Società per Azioni - Capitale Sociale € 65.016.000,00 i.v. - R.E.A. TO 313530 - Registro Imprese Torino, C.F. e P.IVA n°: 00513170019

